

ZÁCLONY

- ✿ perte vždy samostatně
- ✿ syntetické záclony se nesmí prát v horké vodě, pomačkáním by vznikly trvalé přehyby
- ✿ perte jako jemné prádlo bez ždímání
- ✿ doporučujeme prát v pracím pytlíku
- ✿ ideálně nechte odkapat a ještě vlhké zavěste na okno bez přímého slunce

pletené 100% polyester      

tkané 100% polyester      

crush 100% polyester      

DEKORAČNÍ LÁTKY

- ✿ perte vždy odděleně od záclon i jiného prádla
- ✿ perte jako jemné prádlo bez ždímání
- ✿ po vyprání nechte odkapat a ještě vlhké zavěste na okno bez přímého slunce
- ✿ žehlete po rubové straně

100% polyester      






směs bavlna + polyester      

100% bavlna      



POTAHOVÉ LÁTKY

- ✿ tkaninu je třeba pravidelně luxovat nástavcem bez kartáče
- ✿ potahové látky ošetřujeme prostředky určenými na potahové látky
- ✿ při čištění je nutné používat měkkou houbu nebo šamponovací hubici, látku nenamáčejte, nanášejte pouze pěnu
- ✿ tkaninu nečistěte kartáčem s drsným povrchem
- ✿ při polití tekutinu netřeme, pouze odsáváme příkládáním čistých bílých látkových či papírových ubrousků
- ✿ nepoužívejte benzínový čistič, rozpouští barvy
- ✿ nenechávejte na tkaninu působit drsné předměty (nýtka dřín, drápky zvířat atd.)
- ✿ přímé sluneční světlo škodí potahovým látkám vyisováním
- ✿ pokud mají křesla a pohovky polštáře potažené látkou z obou stran, doporučujeme pravidelně otáčet, aby opotřebení bylo rovnoměrné

100% polyester     

směs bavlna + polyester     



PRANÍ



zákaz prání



ruční prání
max. 40°C

Symbole udávají maximální teplotu vody v pračce.
Čára pod symbolem charakterizuje mírný, dvojitá čára velmi mírný postup praní.



BĚLENÍ



bělení všemi způsoby



bělit pouze kyslíkem/bez chloru



bělení zakázáno



SUŠENÍ



sušení v bubnové sušičce
nižší teplota a nižší otáčky



sušení v bubnové sušičce
normální teplota a nižší otáčky



sušit zavěšené
ve stínu



sušení v bubnové
sušičce zakázáno



ŽEHLENÍ



max. teplota 110°C a nežehlit s párou



max. teplota 150°C



max. teplota 200°C



žehlení zakázáno



PROFESIONÁLNÍ
CHEMICKÉ
ČIŠTĚNÍ



Symbol uvnitř kruhu P a F určuje rozpouštědlo, kterým lze výrobek chemicky čistit. Čára pod symbolem určuje mírný proces čištění.



chemické čištění
zakázáno